


## OUTILS ET ÉQUIPEMENTS POUR LA RÉPARATION

	Pince
	Tournevis pour têtes fendues (ISO2380)
	Tournevis pour têtes cruciformes (ISO8764)
	Tournevis pour empreinte Torx® têtes ISO10664
	Jeu de douilles avec clé à cliquet
	Multimètre
	Wattmètre/Prise ampèremétrique